

Zu beachten bei Wechsel des Oberteils
To be observed before bonnet is changed
A observer lors d'un remplacement de la tête

DE

1. Oberfläche (*) von Dichtungsresten reinigen, dabei Dichtfläche nicht zerkratzen.
2. O-Ring mit einem nicht mineralölhaltigem Fett einfetten.
3. Oberteil mit ca. 25 Nm anziehen.

EN

1. Clean surface (*) from gasket residue, don't damage sealing surface with scratches.
2. Lubricate o-ring with grease free from mineral oil.
3. Tighten bonnet with approx. 25 Nm.

FR

1. Enlever des résidues de joint de la surface (*) en veillant à ce que la surface de contact ne soit pas endommagée par des éraflures.
2. Lubrifier le joint torique à l'aide d'une graisse exempte d'huile minérale.
3. Serrer la tête (environ 25 Nm).

Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modification without notice.
Sous réserve de modifications techniques.

106459244 02/2017

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

Eine Übersicht der weltweiten Ansprechpartner finden Sie unter www.oventrop.de.

For an overview of our global presence visit www.oventrop.com.

Vous trouverez une vue d'ensemble des interlocuteurs dans le monde entier sur www.oventrop.com.