



1 Строительные размеры, описание:

Тройник для присоединения отопительного прибора (1) из пола прессовым соединением "Cofit P" к металлопластиковой трубе Soripe 16 x 2 мм или 20 x 2,5 мм. Присоединение к отопительному прибору медной трубкой 15 x 1мм, никелированной (подходящие резьбовые соединения со стяжным кольцом арт. № 101 68 33). Для подключения одного отопительного прибора требуются 2 тройника Oventrop (1).

Установка должна осуществляться таким образом, чтобы на резьбовые соединения со стяжным кольцом к отопительному прибору не действовали никакие силы, т.е. в непосредственной близости от тройников должны быть установлены крепежи в шумоизоляции. Межтрубное расстояние в разводящем трубопроводе составит 50 мм.



2 Обрезать никелированные трубки:


Пример подключения отопительного прибора со встроенным вентилем.

Смонтировать отопительный прибор (2) и резьбовое соединение "Multiflex" (3) Oventrop.

Тройник для подключения отопительного прибора (1) вместе с подложкой (4) (высота равна высоте укладываемой позже изоляции) установить на бетонном перекрытии (5).

Определить требуемую длину трубок (6). Трубка должна в соответствии со строительными размерами резьбового соединения входить в Multiflex: L = 8 мм при применении резьбового соединения "Ofix CEP", арт. № 101 68 33.


Обрезать трубки под прямым углом, снять фаску и удалить стружку.



3 Присоединить к контуру отопления:


Изоляцию (7) надеть на никелированные трубки (1), чтобы избежать контакта со стяжкой.

Сначала смонтировать тройники для подключения отопительных приборов (1) с резьбовыми соединениями (8) вручную, без затяжки. Металлопластиковую трубу "Soripe" на подающей и обратной линиях (9) обрезать до нужной длины, снять фаску, откалибровать. Сначала опрессовать тройник (10), расположенный ближе к стене. Затем опрессовать второй тройник. При необходимости ослабить резьбовое соединение к Multiflex (3), чтобы можно было приподнять тройник и беспрепятственно расположить пресс-клещи. Соблюдайте инструкцию по монтажу для прессовой техники "Cofit P".



4 Присоединить к отопительному прибору:

Привести тройники для подключения отопительного прибора (1) в окончательную позицию и затянуть резьбовые соединения со стяжным кольцом (8). Металлопластиковую трубу "Soripe" (9) и тройник (1) изолировать (11) согласно действующим предписаниям. Трубы уложить и укрепить таким образом, чтобы при изменении длины труб вследствие температурных колебаний, трубы могли беспрепятственно удлиняться. Дальнейшие указания содержат технические данные "Система Combi – прессовая техника".



5 Пример монтажа:

A = подключение из пола отопительного прибора со встроенным вентилем

13 = двойная розетка арт. № 101 66 73

OVENTROP GmbH & Co. KG
 Paul-Oventrop-Straße 1
 D-59939 Olsberg
 Telefon (0 29 62) 82-0
 Telefax (0 29 62) 82-400
 E-Mail mail@oventrop.de
 Internet www.oventrop.com